

2024年10月16日

販売店各位

内外歯材株式会社

製品仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび急なご案内ではございますが、イエティ社「サクラマージンライナー」及び「サクラマージンライナー替芯」の仕様が変更となります。芯の直径が0.5mmから**0.7mm**に変更され、替芯の容量も12本入りから**6本入り**に変更されました。変更に伴い、新しい替芯は旧タイプのサクラマージンライナーでのご使用はできません。現在ご使用中のユーザー様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

なお、弊社商品コード、JANコード共に変更いたしますので、お手数おかけしますがご登録の変更をお願いいたします。

誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解ご了承いただきます様よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

実施日：2024年10月16日

変更前

商品コード	製品名	JANコード
10200140	サクラマージンライナー	4560226621640
10200141	サクラマージンライナー 替芯 12本入り	4560226621657

変更後

商品コード	製品名	JANコード
10200142	サクラマージンライナー φ0.7mm	4560226622548
10200143	サクラマージンライナー 替芯 φ0.7mm 6本入り	4560226622555

※価格の変更はございません

以上